



OZNACZENIA

- 1. Istniejący uziom jest otokowy z bednarki ocynkowanej Fe-Zn 25x4mm. Należy odkopać odcinek bednarki i stwierdzić jego stan skorodowania oraz wykonać pomiary oporności uziomu w celu stwierdzenia zgodności z normą. Oporność uziomu musi wynosić do 10Ω.
- 2. Jako zwody zostanie wykorzystana metalowa blacha trapezowa na dachu. Połączenie z dachem należy wykonać przy użyciu złączy skręcanych.
- 3. Należy wymienić przewody odprowadzające Ø8mm na nowe.
- 4. Należy wymienić przewody uziemiające na nowe z bednarki ocynkowanej 25x4mm i połączyć z uziomem.
- 5. Złącza kontrolne należy umieszczać w puszkach uziomowych zamontowanych w ociepleniu budynku.

Temat	Modernizacja Ośrodka Kultury, Sportu i rekreacji w miejscowości Troniny, gmina Lipie. Działka nr. 76/2, obręb Łyżniaki, Troniny 17, 42-165 Lipie.						
Obiekt	Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji. Tronimy, gmina Lipie.						
Projektował	mgr inż. Andrzej Sparczyński	upr. LOD/4121/PWBE/19					
Sprawdził							
Nazwa rysunku	Instalacja odgromowa.		2020.06	1:100	Rys.4	Str.16	