



OZNACZENIA

1. Systemem ochrony dodatkowej od porażeń jest samoczynne wyłączenie zasilania realizowane za pomocą wyłączników nadprądowych i wyłączników RCD.
2. Obwody oświetlenia są wykonane przewodami miedzianymi i nie występuje konieczność ich wymiany na nowe. Kolorem czerwonym są oznaczone oprawy żarowe do wymiany na ledowe typu plafoniera LED 20W o II klasie izolacji i IP56.   Oprawy pozostają w tym samym miejscu oprócz oprawy w kuchni, która ma zostać zdemontowana i zastąpiona trzema oprawami świetłówkowymi LED 2x36W, o IP56. — X
3. Wszystkie wyłączniki mają zostać wymienione na nowe hermetyczne i podtynkowe.
4. Nad drzwiami wejściowymi należy zastosować trzy oprawy awaryjne typu LED awaryjne 2h/8W oznaczone kolorem fioletowym z kropką. ✱ Oprawy są zasilane nowym obwodem wykonanym przewodem YDYp3x1,5mm<sup>2</sup> na 750V w rurze pieszła, montowanym w ociepleniu i w części pod tynkiem. —

Temat	Modernizacja Ośrodka Kultury, Sportu i rekreacji w miejscowości Troniny, gmina Lipie. Działka nr. 76/2, obręb Łyżniaki, Troniny 17, 42-165 Lipie.						
Obiekt	Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji. Tronimy, gmina Lipie.						
Projektował	mgr inż. Andrzej Sparczyński	upr. LOD/4121/PWBE/19					
Sprawdził							
Nazwa rysunku	Instalacja oświetleniowa.		2020.06	1:100	Rys.2	Str.14	